

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.



R1...R3 – датчики PT100
1....3'' – клеммы контрольных проходных изоляторов

Схема подключения датчиков температуры статора PT100

					АЕИЛ.526826.004.028						
					Схема подключения датчиков температуры двигателей 2АИМУР	Лит.		Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1:1		
Разраб.											
Пров.											
Т.контр.											
						Лист 1		Листов 4			
Н.контр.											
Утв.											



R1...R3 – датчики РТС

P1, P2 – клеммы контрольных проходных изоляторов

U1...W2 – клеммы силовых проходных изоляторов

Схема подключения датчиков температуры статора РТС

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

AEИЛ.526826.004.028

Лист

2

Копировал

Формат А4





Схема подключения датчиков температуры подшипников РТ100



D1...D3 – биметаллические датчики
P1, P2 – клеммы контрольных проходных изоляторов
U1...W2 – клеммы силовых проходных изоляторов

Схема подключения биметаллических датчиков температуры
обмоток статора МК1

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

AEИЛ.526826.004.028